

# BARNIZ IMP LACKTHERM 1301 PE MOD F

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:</b>	Barniz a base de poliéster modificado de secado al horno.		
<b>PROPIEDAD DEL PRODUCTO:</b>	Excelentes propiedades dieléctricas, flexibilidad, dureza y resistencia química.		
<b>UTILIZACIÓN RECOMENDADA:</b>	Motores eléctricos hasta 100HP. Transformadores de todas las potencias.		
<b>SISTEMA DE APLICACIÓN:</b>	Inmersión.		
<b>SECADO EN HORNO:</b>	4 – 8 h / 120 °C Después de alcanzar la temperatura en el objeto. No es recomendado el precalentamiento de la pieza.		
<b>SECADO AL AIRE A 25°C:</b>	Dilución – hasta 20% con Diluyente Alquídico 1021. Toque: Max. 30 min Manoseo 3 – 6 horas. El tiempo de secado dependerá Del tamaño de la pieza por impregnar.		
<b>CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO:</b>	<b>Código:</b>	10001615 (18L) 10001616(20L) 10001617(5L) 10001618(200L) 10057477(0,9L)	
	<b>Aspecto / Color:</b>	Amarillento	
	<b>Viscosidad Original</b>	<b>CF4</b>	70 ± 5 "
	<b>25°C:</b> (ASTM D1200/94)		
	<b>Peso Especifico:</b> (ASTM D1475/98)	1,01 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup>	
	<b>Sólidos Por Peso:</b> (ASTM D2697/03)	49 ± 2 %	
	<b>Rigidez Dielectrica:</b> (IEC60464-2)	min 60 KV/mm	
	<b>Clase Térmica:</b>	F	
	<b>Diluyente:</b>	Diluyente Alquidico 1021. Si necesario, el producto ya está preparado para uso.	
	<b>Compatibilida d Con Hilos Esmaltados De Clase Térmica:</b>	F - H	
	<b>CA / CC:</b>	CA	
	<b>Plazo De Validez:</b>	12 meses	
	<b>Ficha De Emergê ncia:</b>	ONU 1263	
<b>RECOMENDACIONES:</b>	Conservar en lugar fresco, distante de punt os de ignición. Mantener el embalaje cerrada después del uso parcial. El tanque de aplicación debe ser manteni do cerrado después de su uso. Utilizar en lugar con buena ventilaci ón		

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Contacto em la piel puede causar irritaciones.

Si es ingerido, induzca al vómito solamente si la víctima estuviere consciente, em caso de contacto em los ojos, lávelos abundantemente con agua, em contacto em la piel lavar con agua y jabón. Em cualquier de los casos busque em médico inmediatamente.

No fume em el área de trabajo.

Certifique que las instalaciones eléctricas estén perfectas y que no provoquen fuego.

No usar diluyente para limpieza de la piel, manos y partes del cuerpo. Para limpiar las manos usar alcohol, y em seguida lavar con agua y pastas de limpieza. Usar crema protectora reconstituyente de la piel.

Em la utilización de este producto, use siempre máscara em filtros adecuados.

Em caso de incendio, usar extintores de CO2 o de polvo químico. No es recomendado el uso de agua para extinguir el fuego producido por la quema de productos químicos.

El almacenamiento de barnices debe ser mantenido em sitios ventilados, protegidos de la intemperie. Almacenado em temperatura máxima de 40°C.

Ocurriendo síntomas de intoxicación por inhalación de vapores del solvente, remover inmediatamente la persona del sitio de trabajo para sitios ventilados.

Em caso de desmayo, llamar inmediatamente em médico, no inducir al vómito

**NOTA:**

Todas las informaciones mencionadas em este boletín técnico están basadas em nuestras experiencias y conocimientos, sin embargo como no tenemos cualquier control sobre el uso de nuestros productos, ninguna garantía – expresa o subentendida es dada o sugerida cuanto a esas informaciones. No asumimos así cualquier responsabilidad cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal resultantes del uso incorrecto de las informaciones prestadas.

**WEG TINTAS**

Rodovia BR 280 Km 50 – Guaramirim – SC – 89270-000

Email: [tintas@weg.net](mailto:tintas@weg.net) - [www.weg.net](http://www.weg.net) – Fone: (55) XX 47 3276-4000