

# BARNIZ IMP LACKTHERM 1334 B

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Barniz a base de poliéster modificado de secado al aire.

**PROPIEDAD DEL PRODUCTO:** Excelente propiedades dieléctricas, flexibilidad, dureza y resistencia química.

**UTILIZACIÓN RECOMENDADA:** Motores eléctricos hasta 50CV. Pequeños transformadores y bobinados.

**SISTEMA DE APLICACIÓN:** Inmersión, pincel, pistola y derramamiento.

**CURA:**

SECADO AL AIRE A 25°C:  
 - Toque: máx. 30 min.  
 - Manoseo: 3 - 6 horas. El tiempo de secado dependerá del tamaño de la pieza por impregnar.

SECADO ACELERADO EN HORNO : 50 – 80°C /  
 30 – 60min.

<b>CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO:</b>	<b>Código:</b>	10001629 (20L) 10001630 (0,9L) 10001631 (5L) 10435429 (200L)
	<b>Aspecto / Color :</b>	Amarillento
	<b>Viscosidad Original CF4 25°C:(ASTM D1200/94)</b>	20 ± 5 "
	<b>Peso específico:</b> (ASTM D1475/98)	0,95 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup>
	<b>Sólidos por peso :</b> (ASTM D2697/03)	36 ± 2 %
	<b>Rigidez dieléctrica:</b> (IEC60851 -5)	Min. 60 KV/mm
	<b>Clase térmica:</b> (DIN46452/77)	B
	<b>Diluyente:</b>	Diluyente Alq 1021 . Si necesario, el producto ya está preparado para uso.
	<b>Compatibilidad con hilos esmaltados de clase térmica :</b>	B / F / H
	<b>CA / CC :</b>	CA
	<b>Ficha de emergencia :</b>	ONU 1263
	<b>Plazo de validez:</b>	12 Meses

**RECOMENDACIÓN:**

- Conservar en lugar fresco, distante de puntos de ignición.
- Mantener el embalaje cerrada después del uso parcial.
- El tanque de aplicación debe ser mantenido cerrado después de su uso;
- Utilizar en local con buena ventilación.

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

- Contacto con la piel puede causar irritaciones.
- Si es ingerido, induzca al vómito solamente si la víctima estuviere consciente, en caso de contacto con los ojos, lávelos abundantemente con agua, en contacto con la piel lavar con agua y jabón. En cualquier de los casos busque un médico inmediatamente.
- No fume en el área de trabajo.
- Certifique que las instalaciones eléctricas estén perfectas y que no provoquen fuego.
- No usar diluyente para limpieza de la piel, manos y partes del cuerpo. Para limpiar las manos usar alcohol, y en seguida lavar con agua y pastas de limpieza. Usar crema protectora reconstituyente de la piel.
- En la utilización de este producto, use siempre máscara con filtros adecuados.
- En caso de incendio, usar extintores de CO<sub>2</sub> o de polvo químico. No es recomendado el uso de agua para extinguir el fuego producido por la quema de productos químicos.
- El almacenamiento barnices deben ser mantenidos en locales ventilados, protegidos de la intemperie. Almacenar con temperatura máxima de 40°C.
- Ocurriendo síntomas de intoxicación por inhalación de vapores del solvente, remover inmediatamente la persona del sitio de trabajo para sitios ventilados.
- En caso de desmayo, llamar inmediatamente un médico., no inducir al vómito.

**NOTA:**

Todas las informaciones mencionadas en este boletín técnico están basadas en nuestras experiencias y conocimientos, entretanto como no tenemos cualquier control sobre el uso de nuestros productos, ninguna garantía – expresa o subentendida es dada o sugerida cuanto a esas informaciones. No asumimos así cualquier responsabilidad cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal resultantes del uso incorrecto de las informaciones prestadas.